

五條市大塔町辻堂地区



五條市大塔町
辻堂地区



写真-1.1 鍛冶屋谷崩壊地全景(対岸より)



写真-1.2 鍛冶屋谷崩壊地頭部(対岸より)

五條市大塔町辻堂地区



写真-1.3 県道付近における崩積土(鍛冶屋谷)



写真-1.4 土石流によって運ばれてきたφ1m程度の巨石(県道付近)

五條市大塔町辻堂地区



写真-1.5 頭部に残存する不安定土塊(鍛冶屋谷)



写真-1.6 崩壊地左岸側の露頭(鍛冶屋谷)

五條市大塔町辻堂地区



写真-1.7 柳谷崩壊地全景(対岸より)



写真-1.8 柳谷崩壊地頭部(対岸より)

五條市大塔町

辻堂地区




写真-1.9 崩壊地下方の状況(柳谷)

※途中で土石流が捕捉されたために、下流の堰堤および民家には影響がなかった



写真-1.10 リングネットで捕捉された土砂・流木(柳谷)

五條市大塔町辻堂地区



写真-1.11 左岸側旧崩積土が削られた跡(崩壊斜面中腹)



写真-1.12 崩壊斜面右岸側の露頭(柳谷)

五條市大塔町辻堂地区



写真-1.13 崩壊地中腹の側方崖(左岸側)



写真-1.14 崩壊地中腹の左岸側に見られる水みち跡