

五條市大塔町清水地区～宇井地区



五條市大塔町清水地区～宇井地区



写真-2.1 清水地区崩壊地全景(対岸より)



写真-2.2 清水地区崩壊地下流側の河川状況と集落

五條市大塔町

清水地区～宇井地区




写真-2.3 崩壊地頭部(清水地区)



写真-2.4 崩壊地頭部の湧水跡

五條市大塔町清水地区～宇井地区



写真-2.5 斜面下方に残存する崩積土



写真-2.6 崩壊地右岸側の露頭

五條市大塔町清水地区～宇井地区



写真-2.7 対岸の宇井地区に乗り上げた崩積土



写真-2.8 河川によって浸食された崩積土(清水地区)

五條市大塔町清水地区～宇井地区



写真-2.9 河川によって浸食された対岸から乗り上げた崩積土(宇井地区)



写真-2.10 崩積土が浸食された後の河川状況(左岸側清水地区と右岸側宇井地区)