

五条市大塔町赤谷



23年9月8日撮影Google画像




頭部滑落崖



崩壊地頭部から上流側高所の滑落崖



下流側標高800m付近の側壁. 旧崩積土が堆積



下流標高810m付近から見た崩壊地



上流側側方の滑落崖を形成する分離面 東西走向, 北40~50° 傾斜
亀裂面の褐色化が著しい



滑落崖を形成する分離面と深部まで及ぶ褐色亀裂



すべり面底面の分離面 北東-南西走向, 35° 北西傾斜



河道を埋積した崩積土と堰止め湖



下流から見た土砂ダム



赤谷川河道に堆積した土石



赤谷川河道に堆積した土石



川原樋川合流部まで流出した土石