

# 十津川村野尻地区





崩壊前 1976年6月撮影




崩壊後 2011年9月7日撮影



対岸国道168より  
崩壊全景



対岸国道168より  
歩道柵が変形している(越波の影響(?))



### 崩落上部右側

深層崩壊。基盤岩と崩落土塊との境界付近で多量の湧水が確認できる



### 崩落上部左側

ボトルネック状。倒木は流下し、斜面上に土砂が残存