



十津川村川津地区





崩壞前 1976年6月攝影



崩壞後 2011年9月7日攝影



風屋ダム湖対岸より
崩壊全景



崩落対岸に分布する泥岩
崩落斜面では、流盤となる



崩落上部右側
小規模崩落と直下の山腹工の状況



崩落下部
厚く堆積する崩積土の状況



崩落斜面上部左側
斜面上部では湧水箇所は認められる。