

天川村坪内地区坪内谷



崩壊地の位置図および坪内地区状況写真



坪内谷崩壊地の全景

天川村坪内地区坪内谷



滑動土塊の状況
斜面末端部から望む



湧水状況
斜面中腹部に湧水が認められ、滑動土塊上を流下している



天川村坪内地区坪内谷



滑動土塊の末端部
土砂や倒木により谷が堰止められている
現在は越流状態にある




谷の堰止めによる浸水域



天川村坪内地区坪内谷



坪内谷の下流部
土石流堆積物が広がる



坪内谷の下流部
鳥居や手水舎が土石流堆積物に埋没している



天川村坪内地区坪内谷



坪内谷の下流部
林道が土石流堆積物に埋没している



坪内谷の下流部
橋が土石流堆積物に埋没している

